

BEDIENUNGSANLEITUNG



SOFTBAIT PAINT/ CODE : SBP01

SOFTBAIT PAINT THINNER CODE : SBPT01

DEUTCH



UN 1993

GEFAHR

Produzent :

Bright Baits - Vredestraat 7 - 9800 DEINZE(Belgium) +32 496 83 55 89 - Info@brightbaits.com

Telefonnummer im Notfall:

Belgien: Antgifzentrum TEL: +32(0)70/245.245

Deutschland : +49 (0)89 19 240

Österreich : +43 (0)1 406 43 43

Schweiz : 145 / +41 44 251 51 51

Softbait Paint Bedienungsanleitung

Bei Verwendung einer Airbrush-Pistole ist IMMER "Softbait Paint Thinner" notwendig zur Reinigung.

Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel, diese können das Gerät schlecht reinigen und selbst beschädigen.

Es wird auch IMMER "softbait paint - clear glosscoat" als Veredelungsebene benötigt, um am Ende das beste Ergebnis zu erzielen.

1. Reinigen Sie den Köder mit "Ultra Cleaner" (Handschuhe erforderlich). Nehmen Sie hierfür ein Tuch (verwenden Sie kein Papier!). Sie können den Köder auch kurz in "Ultra Cleaner" spülen und anschließend 15 bis 30 Minuten trocknen lassen. Es ist wichtig den Köder beim Spülen gut abzureiben.
2. Schütteln Sie die Flasche mit Softbait-Lack sehr gut. Kompressordruck 2-4 Bar, verwenden Sie eine Airbrush-Pistole mit einer 0,3 oder 0,5 mm Nadel. Die Farbe ist nach ca. 5 Minuten trocken.
3. Nach dem Airbrushing des Köders wird "Softbait Paint Glosscoat" verwendet. Mehrere dünne Schichten werden über den Köder gesprüht, um ein glänzendes Aussehen zu erzeugen. Die aufgetragene Farbe wird zusätzlich geschützt vor dem sich ablösen. Tragen Sie diese Schicht maximal 30 Minuten nach dem Airbrushen auf.
4. Legen Sie den Köder mehrere Tage nach draußen. Auf diese Weise wird der Geruch der Farbe vollständig verdunsten.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Flaschen immer richtig verschlossen sind, da sie sonst ihre Festigkeit verlieren und nicht mehr gut funktionieren.
6. Reinigen Sie die Airbrush-Pistole nach jedem Gebrauch gut. Falls erforderlich, weichen/spülen Sie die Teile in "Softbait Paint Thinner". Um schwer erreichbare Stellen zu reinigen, können Sie auch Wattestäbchen verwenden, die mit "Softbait Paint Thinner" getränkt werden.
7. Falls gewünscht, kann die Airbrush-Farbe mit "Softbait Paint Thinner" verdünnt werden, dies ist normalerweise nicht erforderlich.
8. Die Farbe ist brennbar, seien Sie vorsichtig. Verwenden Sie IMMER eine ordnungsgemäß CE-geprüfte Maske mit Filtern (braun), z. B. A2 oder ABE1. Verwenden Sie es in einem gut belüfteten Raum. Passende Masken und dazugehörige Filter finden Sie in unserem Webshop. Handschutz: persönlich benutze ich 2 Paar Nitril Einweghandschuhe.

Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.H315 Verursacht Hautreizungen.H318 Verursacht schwere Augenschäden.H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Sicherheitshinweise

Prävention

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Reaktion

P370+P378 Bei Brand:Wasserdampf,Schaum,Pulver- oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

Lagerung

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemein : Beim Zweifel oder andauernden Symptomen, immer Arzt konsultieren.

Bewußtlosen Menschen nichts eingeben.

Erste Hilfe

- Einatmen : Frische Luft zuführen.

Opfer zur Ruhe kommen lassen, in halb-sitzender Lage bringen.

Bei unregelmässiger Atmung oder beim Atemstillstand, künstlich beatmen.

Ein Arzt konsultieren.

- Hautkontakt : Verunreinigte Kleidung ablegen.

Haut sofort mit viel Wasser ausspülen. (ev. Duschen).

Arzt konsultieren, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.

- Augenkontakt : Sofort gründlich und länger (mindestens 15 Min.) mit vielem Wasser ausspülen.

Kontaktlinsen ausnehmen. Augenarzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen der Augen einstellen.Während der Transport; Augen fortwährend ausspülen oder tröpfeln.

- Verschlucken : KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. Der Mund spülen mit Wasser.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

Persönliche Schutzmittel

- Atemschutz : CE-geeignetes Atemschutzgerät für organische Dämpfe und Lösungsmitteln (type A, braun).

- Hautschutz : Chemische und ölbeständige Kleidung ist empfohlen.

- Handschutz : Geeignete Materialien für Schutzhandschuhe (EN 374):

Da das Produkt ein Gemisch aus verschiedener Substanzen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss

deshalb vor Gebrauch überprüft werden.

- Material : Butylgummi

- Dicke : 0,7 mm

- Durchbruchzeit : < 25 min.

- Augen-/Gesichtsschutz : Anschliessende Sicherheitsgläser oder Gesichtsschutz.